

江苏省住房和城乡建设厅

苏建函科〔2016〕1026号

省住房城乡建设厅关于2016年全省工程勘察设计质量及市场行为抽查情况的通报

各设区市住房城乡建设局（委）：

根据《住房城乡建设部关于深入开展全国工程质量专项治理工作的通知》（建质〔2013〕149号）、《住房城乡建设部工程质量安全监管司关于组织开展全国建筑工程勘察设计质量监督执法检查的预通知》（建质技函〔2016〕35号）的要求，我厅今年开展了工程勘察设计质量及市场行为抽查工作。现将本次抽查情况通报如下：

一、抽查总体情况

我厅随机抽取了全省110项房屋建筑工程项目（其中：公共建筑工程55项、居住建筑工程55项），组织专家对被抽取项目的工程勘察和建筑、结构专业设计质量情况，施工图审查情况以及项目完成单位的勘察设计市场行为进行了检查。从抽查的情况来看，我省勘察设计及审查质量总体情况较好，勘察设计市场较

规范。主要反映在以下五个方面：

一是勘察设计质量水平有所提高，总体质量较好。本次抽查的 110 项工程，工程勘察方面存在的违反强制性条文的问题共计 18 条次，与 2015 年相比平均每项工程违反强制性条文数从 0.2 降至 0.16；建筑和结构专业存在的违反强制性条文的问题共计 389 条次，与 2015 年相比平均每项工程每专业违反强制性条文数从 1.91 降至 1.77。绝大部分项目勘察报告原始资料较完整，报告编制完整性较好，结论建议可行；设计各专业计算书、图纸资料较齐全，设计深度满足规范要求。其中质量水平较高的勘察设计单位有：江苏省水文地质工程地质勘察院、江苏省地质工程勘察院、上海岩土工程勘察设计研究院有限公司，其报告编制完整，深度满足规范和设计要求，结论建议合理，资料完整齐全；无锡市民用建筑设计院有限公司、宜兴市建筑设计研究院有限公司、中国建筑技术集团有限公司、雅克设计有限公司，设计资料完整齐全，图面表达清晰规范，结构布置及计算参数合理合规。

二是审查把关作用明显。本次抽取的 110 项工程中被抽查的工程勘察和建筑、结构专业绝大多数违反工程建设标准强制性条文的问题都经过施工图审查得到了纠正，其中具有严重安全隐患的问题都被明确指出并得到了纠正。

三是审查工作较为规范。绝大部分施工图审查机构严格按照规定的审查程序开展工作，审查人员认真负责，对强制性条文的判定较为慎重，审查意见引用条文恰当、用词严谨、归类准确，

格式统一、规范，审查人和审查号登记清晰；复审把关认真，意见明确，审查意见与变更、修改能有效闭合。审查资料较完善，节能专项审查意见较完整，意见书、回复单、变更通知、复审意见、合格书装订有序。

四是施工图审查质量水平明显提高，涌现了一批质量较好的施工图审查机构。本次质量抽查中无漏误审强制性条文的施工图审查机构数，与 2015 年相比由 37 家升至 43 家，占审图机构总数比例由 68.5% 升至 78.2%。抽查的项目中勘察共计误审 1 条、无漏审；建筑及结构专业共计漏审 10 条、误审 2 条，平均每项工程每专业漏误审强条数从 2015 年的 0.13 降低至 0.05。江苏省建设工程设计施工图审核中心、南京市建设工程施工图设计审查管理中心、苏州市建设工程设计施工图审查中心、无锡市建设工程设计审查中心、常州市建设工程施工图设计审查中心、镇江市建设工程施工图审查中心、淮安市建设工程施工图审查处、泰州市建设工程施工图设计审查中心、苏州市吴中区建筑工程施工图审查中心、宜兴市工程建设施工图审查中心等机构的审查质量受到检查专家的好评，这些机构在工作中审查流程清晰、资料整理有序，审查人员工作认真细致、审查水平较高，机构内部管理规范。南通市通州区建设工程施工图审查中心在本次抽查中所体现的质量水平与去年相比有明显提高。

五是工程勘察设计单位依法经营意识不断增强。大多数工程勘察设计单位能够贯彻执行国家有关法律法规、技术标准和规范

的规定，管理严格，制度健全，从业行为较为规范。

二、抽查中发现的具体问题

通过此次抽查，发现全省施工图设计、审查质量及工程勘察设计的市场行为方面仍存在一些具体问题，主要反映为以下几个方面：

（一）勘察设计质量方面

1、勘察设计单位水平参差不齐。本次抽查的项目中各勘察设计单位之间的质量水平有较大差距。本次抽查的 110 项工程中，工程勘察无违反强制性条文的项目有 98 项，占抽查总数的 89%；建筑和结构专业无违反强制性条文的项目有 7 项，仅占 6.4%。少数设计单位的质量水平与全省平均水平差距较大：中冶京诚工程技术有限公司设计的“河西南部黄河路污水泵站市政综合体工程-综合体及人防”项目（大型）仅建筑专业就违反强制性条文 11 条，合肥工业大学建筑设计研究院设计的“常熟中南御锦城 12#楼”项目（大型）仅建筑专业就违反强制性条文 9 条；杭州中瀚建筑设计有限公司设计的“丰泽园小区一期 2#、3#楼、地下车库”项目（小型）仅结构专业就违反强制性条文 9 条。

2、勘察设计质量共性问题较多：岩土工程勘察专业在试验成果、基坑勘探范围等方面还存在不足；建筑专业设计在建筑防火、绿色建筑（含建筑节能）、安全防护、建筑防水方面质量问题较多；结构专业设计在计算模型与参数取值、荷载、构件配筋等方面还存在错漏（具体详见附件 2）。

3、设计修改不够细致。部分设计单位和设计人员对施工图审查意见不够重视，对审查时提出的意见修改时敷衍了事，尤其在构件配筋不足方面存在问题较为严重。

（二）市场行为及勘察设计文件的规范性方面

1、部分单位未报检查材料或报送的检查材料不符合要求。

2、部分单位或技术人员存在违法违规行。一是化工部徐州地质工程勘察院、江苏华信勘测设计有限公司、江苏文博建筑设计有限公司等少数单位涉嫌提供虚假勘察成果资料；二是部分单位使用不具备资格的人员担任工程勘察项目负责人、民用建筑设计项目负责人或结构专业负责人；三是部分单位的勘察文件没有责任人签字或签字不全；四是已离职的技术人员仍在原单位的图纸上签字；五是部分单位合同备案表(或单项工程资质核验表)中的人员与勘察设计文件上签字人员不符等。

3、部分单位内部质量管理不完善。一是三级校审制度执行不严：部分单位设计图纸的图签栏设置不合理，签署不完整，有些工程项目的相关岗位由不具备该岗位责任能力(资历或专业不符等)的人员签名，有的跨专业校对或审核；二是少数勘察单位的钻探记录表无责任栏；三是部分设计人员在图纸上的签字涉嫌由他人代签；四是少数设计单位的建筑、结构专业图纸未盖注册人员执业印章等。

（三）施工图审查质量方面

1、已审查的施工图设计文件仍存在漏审和误审现象。本次

抽查的全部 110 项工程的工程勘察存在 1 条误审，建筑、结构专业存在 12 条漏误审。附件中提到的工程勘察、建筑及结构专业设计方面存在的问题在审查工作中也存在忽视或把关错误的情况。

2、个别审查机构复审把关不严。某些审查机构虽然在审查阶段对设计单位的施工图设计文件提出了审查意见，但对勘察设计单位的修改意见没有进行认真复审，没有认真查看勘察报告及设计图纸是否根据审查意见修改到位，没有对补充的计算资料或验算资料进行仔细核算，就签字通过。

3、个别审查机构审查时对规范理解不够，审查重点不明。少数审查机构仍然存在对规范条文定性不准的问题，个别审查人员对规范理解不够，对强制性条文和强制性标准及设计深度等问题的把握不清晰。尤其是在新老规范交替期间，存在对规范的应用不规范或对新规范理解不够的现象。在勘察审查中对规范的理解不够，要求不统一，存在过严或过松现象。极个别审查人员对审查重点把握不准，对涉及公共安全、公众利益以及强制性条文方面的问题重视不够。

4、部分审查机构资料存档不规范。一些审查机构对审查资料的存档存在漏洞，个别审查机构对设计计算资料不予存档，其被检项目所提供的计算资料都是设计单位在送检前临时打印的文档；少数审查机构计算书存档不完整，试桩报告、计算资料等存在缺失。

三、抽查处理意见

(一)对于在本次抽查中发现的质量较差的设计单位,予以通报批评。并请各项目所在地住房城乡建设主管部门依照《建设工程质量管理条例》(国务院令第279号)第六十三条及第七十三条对其及相关人员进行处罚,将处罚结果于两个月内报省住房和城乡建设厅备案。其中,省外设计单位在其项目所在地住房城乡建设主管部门进行处罚前,暂停办理进苏资质核验手续。本次抽查中质量较差的设计单位及其项目所在地如下:

- 1、中冶京诚工程技术有限公司(南京)
- 2、合肥工业大学建筑设计研究院(苏州)
- 3、如皋市规划建筑设计院有限公司(南通)
- 4、上海民防建筑研究设计院有限公司(宿迁)
- 5、山东省建筑设计研究院(南京)
- 6、江苏东华建筑设计院有限公司(淮安)
- 7、江苏中城设计研究院有限公司(扬州)
- 8、杭州中瀚建筑设计有限公司(徐州)
- 9、苏州立诚建筑设计院有限公司(宿迁)
- 10、上海同建强华建筑设计有限公司(宿迁)
- 11、江苏东都建筑设计研究院有限公司(宿迁)
- 12、徐州市城乡建筑设计研究院有限责任公司(徐州)

(二)在本次抽查中,泗洪县建设工程施工图审查中心审查质量较差,予以通报批评。

(三)对于本次抽查中发现的各类质量问题,各勘察设计单位和施工图审查机构要进行切实的整改,修正在抽查中发现的问题(具体质量问题另发)。各单位整改工作应在本通报下发之日起一个月内完成,质量整改结果报项目所在地设区市建设行政主管部门复核。各设区市建设行政主管部门应督促各相关单位按时完成整改工作,并将质量整改复核结果填入《2016年全省工程勘察设计质量及市场行为抽查质量问题整改情况反馈表》于两个月内报省住房和城乡建设厅备案。

(四)对于上报资料不完整的单位,须于本通报下发之日起一个月内予以整改;对于未报检查材料的单位或内部质量管理不完善的单位,予以通报批评,并于本通报下发之日起一个月内予以整改。在整改期内,须将整改材料通过项目所在地设区市建设行政主管部门审核后报至省住房和城乡建设厅。逾期未整改或整改后仍不符合要求的,对本省企业将收回其《江苏省勘察设计企业诚信手册》(以下简称《诚信手册》)及施工图出图专用章;对已办理《诚信手册》的省外企业,将收回其《诚信手册》;未办理《诚信手册》的省外企业,不予办理《诚信手册》。

(五)对于涉嫌违规的单位,请有关设区市建设行政主管部门按照相关法律、法规或规章进行查处,并于本通报下发之日起两个月内将处理结果报至省住房和城乡建设厅。

(六)各单位应进一步加强内部质量管理,落实勘察设计及施工图审查人员责任,对相关责任人进行处理。

四、下一步工作要求

(一) 深入反查。各勘察设计单位及施工图审查机构应以此次抽查为契机，深入开展反查工作，举一反三，对以往的勘察、设计和审查项目展开反查，修正在反查中发现的各类问题。

(二) 加强监管。各级建设行政主管部门要加强监督检查，及时查处违法违规行为。要加大工程勘察设计行业有关法律、法规的宣传力度，增强企业管理人员及技术人员的法律意识。

(三) 加强指导和培训。各地要进一步加大培训力度，收集和整理历次检查中发现的各类问题，组织专家进行研讨，形成统一意见，对勘察、设计和审查人员进行有针对性的培训和指导，切实提高勘察、设计水平和施工图审查质量。

- 附件：1. 2016 年全省工程勘察设计质量及市场行为抽查质量问题整改情况反馈表
2. 检查中发现的质量共性问题
3. 2016 年全省工程勘察设计市场行为及勘察设计文件规范性方面审查意见汇总表
4. 2016 年全省工程勘察设计质量抽查情况汇总表

(此页无正文)



(此件依申请公开)

附件 2

检查中发现的质量共性问题

一、岩土工程勘察存在以下不足。

试验成果符合性非正常，有待对其真实性进行核查；基坑勘探范围不足，仅沿基坑边沿勘探剖面，在工程设计需要时未在其外侧布设勘探剖面及评价，风险控制不足；未根据场地工程地质条件按最不利原则确定场地类别，在实测剪切波速位于界限值附近时未通过插值法确定特征周期值；对地下水的水文地质条件评价不够充分，对基坑抗渗流稳定性验算不足；软土评价不足，软土的灵敏度和固结程度未作评价或无试验数据，导致管桩适用性及推测负摩擦阻力分析依据不足，或未评价管桩的适宜性，未对可能产生的桩的负摩擦阻力进行分析评价；液化判别时粉砂黏粒含量未按 3 取值。

二、建筑专业设计时，以下 4 个方面的质量问题较多。

（一）建筑防火方面

不同类型建筑的疏散人数及疏散宽度计算不准，安全疏散的宽度未按各防火分区分别计算，开向疏散走道及楼梯间的门扇开足时影响疏散宽度，梯段及平台的净宽未按扶手中心线至墙面的水平距离控制，可踏面宽度和疏散走道的净宽未考虑粉刷层的厚度，楼梯间门净宽未考虑门框宽度，楼梯间疏散门净宽小于梯段宽度时不应采用梯段宽度计算疏散宽度；设计有外窗或玻璃幕墙贯通楼梯间的地上地下部分，在地上地下分界处防火封堵构造设计不到位；公共

建筑立面图上消防救援窗未注明；楼梯间与前室窗洞口之间距离不足 1 米；位于内天井的住宅户与户之间距离不足 1 米。

（二）绿色建筑（含建筑节能）方面

存在节能计算书与绿色建筑专篇、施工构造做法不一致的现象；对冷桥部位的节能措施仍不够重视（如外挑构件等处未做保温）；非精装修住宅分户楼板及卧室、起居室的楼面防撞击隔声性能设计不应考虑用户装修后的状态；住宅分户墙、楼梯间隔墙未加权平均计算传热系数；居住建筑项目有未执行标准化外窗的现象；部分保温材料（如发泡水泥板）外饰面不能粘贴面砖却粘贴了。

对住宅建筑的采光设计不够重视的情况较多，有的窗墙比明显不足，有的因外挑板及内天井等影响了室内空间的自然采光，应在满足窗地比要求的前提下提供采光计算书进行复核。

（三）安全防护方面

上人屋面等防护栏杆或女儿墙高度未扣除建筑构造层厚度和未考虑建筑找坡影响，扣除后的防护净高度不满足规范要求；凸窗的防护栏杆未贴窗设计，防护高度未从窗台面算起；阳台、走道、屋面设计中还存在临空栏杆下部实体墙高度不足或栏杆设计了水平构件，形成横向线条，存在儿童攀爬的安全隐患；建筑高空防坠落措施不到位情况。

（四）建筑防水方面

消防水泵房、消防控制室的防水淹技术措施未交待清楚；地下室防水未考虑变配电房等的防水等级；住宅室内防水设计重视不够，厨房、卫生间等防水层设计未延伸，防水层或防潮层厚度

不够，卫生间、浴室的顶棚、墙面等未做防潮层。

三、结构专业设计时，存在以下错漏情况。

（一）计算模型及参数取值，结构分析计算与实际不一致。

框架结构的楼梯斜板整体现浇时未参与结构整体计算；坡屋面建模时未考虑部分楼层的空间夹层和斜向构件等；计算采用的混凝土强度等级高于实际采用的混凝土强度等级；构件计算尺寸大于实际尺寸。

（二）荷载错漏。

特殊物品（屋顶水箱、屋面太阳能集热器、大尺寸悬挑的钢结构、电梯吊钩、底层楼面施工等）和特殊功能房间（楼梯间及电梯间前室、阳台等）荷载遗漏或取值不足；大于 60 米的高层建筑，承载力设计时风荷载未按基本风压的 1.1 倍采用；非住宅、旅馆、办公等设计墙、柱及基础时，楼面活荷载折减系数取值不满足要求。

（三）钢筋混凝土构件配筋不足。

剪力墙边缘构件采用箍筋代替水平钢筋，箍筋配置不足，导致水平筋配筋率小于规范值；多个项目存在实际配筋小于计算值（基础、梁、柱、剪力墙、楼板等）。

（四）缺设计资料。

未提供试桩报告；桩基计算未输出桩顶反力；地下室未进行抗浮计算；剪力墙结构未输出边缘构件配筋资料；基础设计时，未按最不利工况进行计算；未根据基础形式或持力层的选择进行相关计算。

附件 3

2016 年全省工程勘察设计市场行为及勘察设计文件规范性方面审查意见汇总表

序号	项 目 名 称	项目所在市	勘察、设计单位	存 在 问 题	处 理 意 见
1	河西南部黄河路污水泵站市政综合体工程-综合体及人防	南京市	中冶京诚工程技术有限公司	靳薇、刘娟、荣哲 3 人在参加项目人员基本情况一览表、劳动合同、备案表、图纸上的签字不一致。	通报批评，限期整改
2	都会新峰园 2 号楼	南京市	上海原构设计咨询有限公司	结构专业负责人林士扬非一级注册结构工程师。	请南京市建委核查处理。
3	龙潭经济适用住房地块三住宅 3-06	南京市	南京华科建筑设计顾问有限公司	工程负责人欧阳益敏非一级注册建筑师。	请南京市建委核查处理。
4	金陵美域 1#楼、地下车库	南京市	江苏省建筑园林设计院有限公司	1、唐家崎缺毕业证复印件；	补唐家崎毕业证复印件
				2、陈志旭、黄峰、李磊在参加项目人员基本情况一览表、劳动合同、备案表、图纸上的签字笔迹不一致。	通报批评，限期整改
5	“观澜东郡” 13 幢住宅楼	南京市	海门市建筑设计院有限公司	参加项目人员基本情况一览表未签字。	参加项目人员补签字。
6	XDG(XQ)-2013-14 号地块房地产开发项目(金禧家园 C 地块 C1、地下室)	无锡市	广州市住宅建筑设计院有限公司	缺与质量保证体系相关的材料复印件。	补与质量保证体系相关的材料复印件。
7	江城家园商品房(商业用房)	无锡市	上海高亚建筑设计事务所	王雅菲、许红注册证书复印件上未盖注册执业印章。	补王雅菲、许红加盖注册执业印章的注册证书复印件。
8	行政服务中心工程	无锡市	宜兴市宏源建筑设计有限公司	1、缺史丹频、余小岗 2009 年 5 月及之前的社保证明材料； 2、缺与质量保证体系相关的材料复印件。	1、补史丹频、余小岗 2009 年 5 月及之前的社保证明材料； 2、补与质量保证体系相关的材料复印件。
			上海现代华盖建筑设计研究院有限公司	1、缺与质量保证体系相关的材料复印件； 2、参加项目人员基本情况一览表签字不全； 3、缺胡蓉的加盖一级注册建筑师执业印章的证书复印件；	1、补与质量保证体系相关的材料复印件； 2、补参加项目人员基本情况一览表中的 人员签字； 3、补胡蓉的加盖一级注册建筑师执业印章的证书复印件；
				4、参加项目人员基本情况一览表中，姜洁怡、陆小菊、黄继春、陈振中、张林远的社保证明单位是“华东建筑设计研究院有限公司”，其他人员缺社保证明； 5、原合同“宜兴创意产业综合楼”于 2009 年 2 月签订，并已办理单项工程资质核验，于 2013 年以后补订“行政服务中心”合同，未补办单项工程资质核验，且原资质核验申请表人员与现人员均不一致。	请无锡市建设局核查处理。

序号	项目名称	项目所在市	勘察、设计单位	存在问题	处理意见
9	人民东路保障安居工程 1#、10-1#楼	徐州市	化工部徐州地质工程勘察院	勘察报告中 15-15'剖面中 253 号勘探点标准贯入试验点为 7 次，与记录中 6 次不吻合；另外 253 号勘探点原始记录中无标准贯入试验点 T3、T4、T5、T6 的标贯击数，涉嫌提供虚假勘察成果资料。	请徐州市城乡建设局核查处理
			上海天功建筑设计有限公司	除结构图纸目录外，所有图纸均未加盖注册师印章。	通报批评，限期整改
10	江苏创优佳新能源科技有限公司（行政办公楼）	徐州市	徐州市城乡建筑设计研究院有限责任公司	签订的设计合同中： 1、签订合同盖章单位为“徐州市城乡建筑设计研究院有限责任公司睢宁分公司”，不符合要求； 2、缺项目规模表述； 3、合同中包括勘察，但勘察为其他单位完成； 4、合同单价和合同备案金额不吻合。	请徐州市城乡建设局核查处理。
11	绿堡城市花苑 6#楼	徐州市	徐州市民用建筑设计研究院有限责任公司	缺崔岳、何祖利加盖执业印章的注册证书复印件。	补崔岳、何祖利加盖执业印章的注册证书复印件。
12	丹金溧漕河东侧、下塘河北侧地块（凯尔尚郡花园）4#楼	常州市	常州市基础工程公司	“野外钻探记录表”有 3 种样式，部分记录表无责任栏。	通报批评，限期整改
13	华府晶园 2#楼（3#地块）防空地下室 C 区地下室	常州市	筑博设计股份有限公司	1、建筑、结构专业备案人员与设计文件上签字的人员不符；	1、通报批评，限期整改
				2、缺裴敬、赵翀俊的身份证、毕业证、职称证、劳动合同和社保证明； 3、缺戴溢敏的社保证明。	2、补裴敬、赵翀俊的身份证、毕业证、职称证、劳动合同和社保证明； 3、补戴溢敏的社保证明。
14	金阊体育场馆	苏州市	中基发展建设工程有限责任公司	未提供检查材料	通报批评，补报检查材料
			解放军理工大学人防工程设计研究院	未提供检查材料	通报批评，补报检查材料
15	十八号 A 地块保障房项目 6#住宅楼	苏州市	苏州苏合建筑设计顾问有限责任公司	缺与质量保证体系相关的材料复印件。	补与质量保证体系相关的材料复印件。
16	新建研发中心项目	苏州市	江苏省地质矿产勘查开发公司	1、参加项目人员基本情况一览表中无本人签名； 2、注册证书复印件上未加盖执业印章； 3、缺与质量保证体系相关的材料复印件；	1、补参加项目人员基本情况一览表中的 人员签名； 2、补加盖执业印章的注册证书复印件； 3、补与质量保证体系相关的材料复印件；
				4、野外钻探记录中缺工程负责人签名。	请苏州市住房和城乡建设局核查处理
17	常熟中南御锦城 12#楼	苏州市	合肥工业大学建筑设计研究院	未提供检查材料。	通报批评，补报检查材料

序号	项目名称	项目所在市	勘察、设计单位	存在问题	处理意见
18	金港医院住院楼	苏州市	上海优爱建筑设计事务所	1、卢思海所学专业(艺术设计(室内设计))与从事专业(建筑设计)不符; 2、董能静所学专业(城市规划)与从事专业(建筑设计)不符; 3、张一帆所学专业(艺术设计)与从事专业(建筑设计)不符。	通报批评,限期整改
19	中联铂悦三期 31#	苏州市	苏州一科科建建筑设计研究院有限公司	结构人员蒋岭在建筑专业图纸上签字。	通报批评,限期整改
20	DK20140109 地块(胜浦镇卫生院)(门卫,胜浦医院)	苏州市	苏州华造建筑设计有限公司	1、所有注册人员的注册证书复印件均未加盖执业印章; 2、缺与质量保证体系相关的材料复印件。	1、补所有注册人员的加盖执业印章的注册证书复印件; 2、补与质量保证体系相关的材料复印件。
21	澜溪苑五期 115#	苏州市	上海光华勘测设计院有限公司	未提供检查材料。	通报批评,补报检查材料
22	苏地 2014-G-11 号地块项目月星家居广场	苏州市	昆山华一岩土勘察工程有限公司	注册证书复印件上未加盖执业印章。	补加盖执业印章的注册证书复印件。
23	1#呼叫中心	苏州市	上海东方建筑设计研究院有限公司	缺李岭所有材料。	补李岭所有材料
24	花桥薛赵路西侧、金捷路南侧商住用房 6 楼	苏州市	上海江南建筑设计院有限公司	未提供检查材料(设计)。	通报批评,补报检查材料(设计)
25	花港路南、亨通路以东住宅项目 4#、地下车库 1	苏州市	苏州市吴江建筑设计院有限公司	张健勇参保单位为吴江人才服务中心(虚拟)。	请苏州市住房和城乡建设局核查处理
26	建华大厦酒店及防空地下室	南通市	江苏扬建集团有限公司建筑设计研究院	1、缺与质量保证体系相关的材料复印件;	补与质量保证体系相关的材料复印件。
				2、项目负责人倪晓健为一级注册结构工程师,非一级注册建筑师。	请南通市城乡建设局核查处理
27	DC2011-192#地块商业楼	南通市	如皋市规划建筑设计院有限公司	1、缺与质量保证体系相关的材料复印件;	补与质量保证体系相关的材料复印件。
				2、工程负责人沈小红非一级注册建筑师,不符合要求。	请南通市城乡建设局核查处理
28	办公楼	南通市	启东市建筑设计院有限公司	结构专业人员江胜平在建筑图审核栏签字;结构专业人员汪洋在建筑图纸核对栏签字。	通报批评,限期整改
29	金恒花苑三期 2#	南通市	南通民用建筑设计院有限公司	1、所附设计资质证书已过期; 2、陈一鸣劳动合同过期;	1、补有效的设计资质证书复印件; 2、补陈一鸣的有效劳动合同;
				3、所有图纸项目负责人栏未签字。	通报批评,限期整改
30	海北佳苑拆迁安置小区(能仁小学)综合楼	南通市	南通市规划设计院有限公司	所有注册人员的注册证书复印件上均未加盖执业印章。	补所有注册人员的加盖执业印章的注册证书复印件。

序号	项目名称	项目所在市	勘察、设计单位	存在问题	处理意见
31	海北佳苑安置小区 29#楼	南通市	南通恒一岩土工程勘察有限公司	勘察报告未加盖注册人员执业印章。	通报批评，限期整改
			南通四建集团建筑设计有限公司	1、陈王汇冰、沈相桦、杨宁外，其他所有人员均为事业单位养老保险（参保单位仍为该单位）； 2、该项目未办理合同备案。	提供此类人员的社保证明原件并说明情况。 通报批评，限期整改
32	研发中心	南通市	江苏东方建筑设计有限公司	合同备案表未经建设行政主管部门审核盖章。	通报批评，限期整改
33	主楼	南通市	南通勘察设计有限公司	工程地质剖面图“审定”栏无责任人签字。	请南通市城乡建设局核查处理
34	如东县城爱民路南侧、生产路东侧地块安置房 11#楼	南通市	苏州中岩勘察设计有限公司	1、勘察文件与备案表人员签字笔迹不一致； 2、外业记录存在严重超回次进尺现象(如原始记录 J8 孔回次 40.3-46.0)。	通报批评，限期整改 请南通市城乡建设局核查处理
			南通市规划设计院有限公司	1、注册执业人员注册执业证书复印件未加盖执业印章； 2、缺与质量保证体系相关的材料复印件。	1、补注册执业人员的加盖执业印章的注册执业证书复印件； 2、补与质量保证体系相关的材料复印件。
35	异地重建工程	南通市	北京炎黄联合国际工程设计有限公司	1、结构专业负责人陈海玲、主要设计人员倪学桦、卜业刚、吴云、黄东枝分别于 2015 年 4 月 1 日、2015 年 4 月 3 日、2015 年 3 月 2 日、2014 年 12 月 30 日、2015 年 3 月 7 日离职，该项目出图时间为 2016 年 3 月，图纸上仍有上述人员签字；	1、请南通市城乡建设局核查处理
				2、注册人员注册证书复印件未加盖执业印章； 3、缺与质量保证体系相关的材料复印件。	2、补注册人员的加盖执业印章的注册证书复印件； 3、补与质量保证体系相关的材料复印件。
36	嘉福公寓 1#楼	南通市	南通同创建筑设计有限公司	项目负责人朱国平非注册建筑师，不符合要求。	请南通市城乡建设局核查处理
37	综合楼	南通市	北京中帝恒成建筑设计有限公司	缺与质量保证体系相关的材料复印件。	补与质量保证体系相关的材料复印件。
38	荷兰小镇 B 区 4#楼	南通市	如皋市建筑设计院有限公司	1、工程地质剖面图审定栏无责任人签字； 2、参加项目人员基本情况一览表中无相关责任人签字。	请南通市城乡建设局核查处理 参加项目人员基本情况一览表补相关责任人签字。
			如皋市建筑设计院有限公司	1、参加项目人员基本情况一览表本人签字栏均未签字； 2、缺与质量保证体系相关的材料复印件。	1、参加项目人员基本情况一览表补相关人员签字； 2、补与质量保证体系相关的材料复印件。

序号	项目名称	项目所在市	勘察、设计单位	存在问题	处理意见
39	教学楼	连云港市	江苏华晟建筑设计有限公司	1、合同备案的项目负责人(袁野)与图纸上签字的项目负责人(李小干)不符, 主要专业负责人(谷新春、于宗胜、王承照、赵华磊)均与图纸上签字的人员不符;	通报批评, 限期整改
				2、缺与质量保证体系相关的材料复印件。	补与质量保证体系相关的材料复印件。
40	易居公馆住宅小区东区 24#	连云港市	江苏华信勘测设计有限公司	除项目负责人外, 其他合同备案人员与勘察文件签字人员均不一致。	通报批评, 限期整改
			江苏华新城市规划市政设计研究院有限公司	1、参加项目人员基本情况一览表仅提供了部分人员资料, 缺实际参加项目的主要设计人员资料; 2、缺与质量保证体系相关的材料复印件;	1、补实际参加项目的主要设计人员资料; 2、补与质量保证体系相关的材料复印件。
				3、图纸上项目负责人栏未签字。	通报批评, 限期整改
41	锦绣新港湾 4#楼及地库	淮安市	雅克设计有限公司	图纸上结构专业负责人徐步青非注册结构工程师, 不符合要求。	请淮安市住房和城乡建设局核查处理
42	东城开明中学 A、B、C 教学楼、实验楼、食堂、A、B 宿舍楼、综合楼	淮安市	江苏东华建筑设计院有限公司	参加项目人员基本情况一览表本人签字栏均未签字。	参加项目人员基本情况一览表补相关人员签字。
43	幸福城 B3 号楼	淮安市	江苏华信勘测设计有限公司	项目外业作业时间(2014.5.14-22)与土工试验送样单时间(2015.5.16-22)相差 1 年, 仅 J15、J22、J28 三孔符合(2014.5.16-22), 涉嫌提供虚假勘察成果资料。	请淮安市住房和城乡建设局核查处理
			汉嘉设计集团股份有限公司	1、朱士汉、李波、周舜、徐瑞缺毕业证及职称证复印件; 2、周鹏、沈强缺社保证明。	1、补朱士汉、李波、周舜、徐瑞的毕业证及职称证复印件; 2、补周鹏、沈强的社保证明。
44	综合楼	盐城市	东台市建筑设计研究院有限公司	崔勇、徐留建缺有效的劳动合同复印件(仅提供了一页, 未见劳动合同签字盖章页)。	补崔勇、徐留建有效的劳动合同复印件。
45	富泰佳园 11#楼	盐城市	江苏中城设计研究院有限公司	项目负责人金蕾建筑专业图纸上签字与其他专业图纸及劳动合同上签字的笔迹不一致。	通报批评, 限期整改
46	大丰瑞安名邸 19#楼	盐城市	江苏凌翰工程设计有限公司	缺与质量保证体系相关的材料复印件。	补与质量保证体系相关的材料复印件。
47	万成·尚景住宅小区 C 区 9#楼	盐城市	江苏铭城建筑设计院有限公司	除总说明及部分平面图纸外, 其余主要图纸均未加盖注册执业人员印章。	通报批评, 限期整改
48	欧洲城时代广场	扬州市	上海江南建筑设计院有限公司	除建筑专业图纸外, 其余图纸专业负责人栏均未见责任人签字。	通报批评, 限期整改
49	宝应县疾控中心(食品药品检测中心)业务用房	扬州市	江苏中城设计研究院有限公司	1、除建筑、结构图纸外, 其余图纸上项目负责人栏均未见责任人签字; 2、项目负责人张蕾图纸上与劳动合同及备案表上的签字笔迹不一致;	通报批评, 限期整改
				3、缺与质量保证体系相关的材料复印件。	补与质量保证体系相关的材料复印件。

序号	项目名称	项目所在市	勘察、设计单位	存在问题	处理意见
50	宝胜路地块 1#楼	扬州市	扬州市建科建筑勘测设计院有限公司	项目合同备案中项目负责人为卢玉民，勘察报告中项目负责人为钱玉林，钱玉林注册所在单位为扬州大学工程设计研究院。	请扬州市城乡建设局核查处理
			江苏筑原建筑设计有限公司	马兵法、包明远图纸上与劳动合同上的签字笔迹不一致。	通报批评，限期整改
51	滨江新城汽车客运站站房	镇江市	江苏文博建筑设计有限公司	1、勘察报告中工程负责人为杨益民，审查审定人为高山三；合同备案中项目负责人为高山三，审核人为杨益民； 2、勘察报告中未加盖工程负责人杨益民的注册章。	通报批评，限期整改
			江苏省交通规划设计院股份有限公司	结构专业图纸上均未加盖一级注册结构工程师的执业印章。	通报批评，限期整改
52	凤凰新城 37	镇江市	江苏文博建筑设计有限公司	1、土工试验成果表时间(2016.3.14)与勘察时间(2015.8.15-9.5)、报告提交时间(2015.11.16)明显不符，涉嫌提供虚假勘察成果资料； 2、野外钻探原始记录不符合规范、规程要求(如超回次进尺，取样深度标注不规范等)；	请镇江市住房和城乡建设局核查处理
				3、勘察报告责任人签字与合同备案表签字的笔迹不一致。	通报批评，限期整改
			江苏铭城建筑设计院有限公司	建筑专业付喜龙(技术员)校对倪捷(助工)，电气专业曹建(助工)校对周素岚(高工)，不符合要求。	通报批评，限期整改
53	台北经贸中心-幼儿园	镇江市	江苏省建筑园林设计院有限公司	1、结构图纸均未盖注册执业印章； 2、李磊、靳涛、于志南、朱晓飞、王军、杨璐璐、唐家崎、韩道猛、陈志旭、石欢备案表与图纸上的签字笔迹均不一致。	通报批评，限期整改
54	U1#楼	镇江市	汉嘉设计集团股份有限公司	建筑图纸无项目负责人和专业负责人签字。	通报批评，限期整改
55	翠园 6 号楼	镇江市	镇江市规划设计研究院	陈阳露所学专业(航空工程)与从事专业(水、暖专业)不符。	通报批评，限期整改
56	翠园 2#楼	镇江市	镇江市规划设计研究院	陈阳露所学专业(航空工程)与从事专业(水、暖专业)不符。	通报批评，限期整改
57	中共泰州市委党校迁建工程	泰州市	浙江佳境规划建筑设计研究院有限公司	1、存在跨专业签字(结构专业余晨阳签建筑专业负责人，结构专业侯百圆签建筑设计人)；	通报批评，限期整改
				2、结构专业负责人刘小强非一级注册结构工程师，不符合要求。	请泰州市住房和城乡建设局核查处理
58	蓝岳相府二期 16#楼及 3#地下车库(平时、战时)	泰州市	上海都市建筑设计有限公司	未提供检查材料	通报批评，补报检查材料
59	交警大队办公楼、附房	泰州市	常州市基础工程公司	外业原始记录表中无责任栏。	通报批评，限期整改

序号	项 目 名 称	项目所在市	勘察、设计单位	存 在 问 题	处 理 意 见
60	江苏江电电力设备有限公司-办公楼	泰州市	江苏省科佳工程设计有限公司	1、顾建军一级注册建筑师注册执业印章过期(2016.6);	补顾建军有效的一级注册建筑师注册执业印章
				2、项目负责人范正大为一级注册结构工程师，非一级注册建筑师，不符合要求。	请泰州市住房和城乡建设局核查处理
61	兴化市野行杨花保障房 12#楼	泰州市	北京森磊源建筑规划设计有限公司	苏浩军劳动合同过期。	补苏浩军有效的劳动合同。
62	阳光五季三期——19#楼、地下车库	泰州市	泰兴市同创建筑设计（咨询）有限公司	结构图纸无项目负责人签字。	通报批评，限期整改
63	附属用房	泰州市	姜堰区建筑规划设计院	1、项目负责人兼建筑专业校对人对张永礼未备案； 2、花友林在结构图纸上审核和专业负责人栏签字笔迹不一致； 3、陈志在劳动合同、备案表和图纸上的签字笔迹不一致；	通报批评，限期整改
				4、缺张永礼的个人资料； 5、卞亚云的身份证为一代身份证，无效；	4、补张永礼的个人资料； 5、补卞亚云的有效身份证。
64	中天御苑二号区一期工程 58#楼	泰州市	上海开艺设计集团有限公司	质量体系证书过期(2016.4.27)。	补有效的质量体系证书。
65	沭阳政务服务中心	宿迁市	化工部徐州地质工程勘察院	钻探野外记录表 16#记录中有两个“D6”的土样编号(11.00-11.20、17.00-17.20)与工程地质剖面图 J16 孔及土工试验成果均不一致。	请宿迁市住房和城乡建设局核查处理。
66	巴黎都市 C1#楼、C 区地下车库(二)	宿迁市	淮安市建筑设计研究院有限公司	合同签订单位为淮安市建筑设计研究院有限公司泗阳办事处，不符合要求。	通报批评，限期整改
			徐州市民用建筑设计研究院有限责任公司	1、建筑专业图纸上未加盖一级注册建筑师执业印章； 2、崔岳、程鹏、刘昌永备案表与图纸上的签字笔迹不一致；	通报批评，限期整改
				3、崔岳、何祖利的注册证书复印件均未加盖执业印章； 4、丁运芳缺劳动合同。	3、补崔岳、何祖利的加盖执业印章的注册证书复印件； 4、补丁运芳的劳动合同。
67	江苏煜康大酒店 1 号楼	宿迁市	江苏正宏城建设设计研究院有限公司	1、王龙亚、秦晶劳动合同过期，刘恒劳动合同无合同期限； 2、缺与质量保证体系相关的材料复印件。	1、补王龙亚、秦晶、刘恒的有效劳动合同； 2、补与质量保证体系相关的材料复印件。
68	葛集小区住宅楼 7#楼	宿迁市	江苏都市建筑设计研究院有限公司	1、杨春林(助工)担任建筑专业负责人，不符合要求； 2、徐慧芳在图纸和合同上的签字笔迹不一致；	通报批评，限期整改
				3、徐慧芳劳动合同过期(2016.1.1)，高雨劳动合同过期(2016.2.26)； 4、所有人均未提供近期社保证明； 5、魏勇职称证书复印件不全(无姓名)。	3、补徐慧芳、高雨的有效劳动合同； 4、补所有人的近期社保证明； 5、补魏勇完整的职称证书复印件。

序号	项目名称	项目所在市	勘察、设计单位	存在问题	处理意见
69	孙何农贸市场	宿迁市	江苏省都市建筑设计研究院有限公司	未提供新版勘察资质证书复印件。	补新版勘察资质证书复印件。
			苏州立诚建筑设计院有限公司	1、建筑图纸无审核人签字； 2、结构图纸出图日期错误(2018.9)；	通报批评，限期整改
				3、王露明(2015.6.23)离职后仍在结构图纸上签字；	请宿迁市住房和城乡建设局核查处理。
				4、陈晨未提供近期社保证明； 5、缺与质量保证体系相关的材料复印件。	4、补陈晨的近期社保证明； 5、补与质量保证体系相关的材料复印件。
70	明远状元府 20#楼	宿迁市	江苏华信勘测设计有限公司	地质现场记录表存在超回次进尺现象(如 J1 孔 15.00 米以后回次大多为 3 米)。	请宿迁市住房和城乡建设局核查处理。
			上海同建建华建筑设计有限公司	李岚、刘冬平、沈康劳动合同期限不明。	补李岚、刘冬平、沈康的有效劳动合同。
71	档案馆	宿迁市	常州市远瀚建筑设计有限公司	1、项目负责人刘焯为一级注册结构工程师，不符合要求；	请宿迁市住房和城乡建设局核查处理。
				2、缺与质量保证体系相关的材料复印件。	补与质量保证体系相关的材料复印件。
72	福达国际城 16#	宿迁市	江苏东都建筑设计研究院有限公司	1、参加项目人员基本情况一览表无人员签名； 2、提供的质量体系证书单位名称不符，且已过期。	1、参加项目人员基本情况一览表补相关人员的签名； 2、补有效的质量体系证书。

附件 4

2016 年全省工程勘察设计质量抽查情况汇总表

序	审查机构名称	认定类别	项目类型	项目名称	勘察单位	设计单位	勘察负责人	设计负责人		审查人员			原审			质量			漏审			误审			备注	
								建筑	结构	勘察	建筑	结构	勘	建	结	勘	建	结	勘	建	结	勘	建	结		
1	江苏省建设工程设计施工图审核中心	一类	公建	河西南部黄河路污水泵站市政综合体工程-综合体及人防	南京南大岩土工程技术有限公司	中冶京诚工程技术有限公司	叶继权	李建海	荣哲	戴振家	李恕/丁公佩	朱明华/江韩	0	11	4	0	11	4	0	0	0	0	0	0	0	0
			住宅	都会新峰园 2 号楼	浙江省工程勘察院	上海原构设计咨询有限公司	戚文辉	苏凌	敖辉	邹元文	李恕/陈国祥	陈德文/包红燕		0	6	1	0	6	1	0	0	0	0	0	0	0
2	南京市建设工程施工图设计审查管理中心	一类	公建	科举博物馆及周边配套项目一期二区工程-科举博物馆(含配套设施)1 栋及地下室	江苏省地质工程勘察院	建学建筑与工程设计所有限公司	汤光威	樊淳飞	王迎春	黄金生	吴立生	张松林	0	1	2	0	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0
			住宅	☆龙潭经济适用住房地块三住宅 3-06	江苏南京地质工程勘察院	南京华科建筑设计顾问有限公司	李书春	欧阳益敏	胡祥修	黄金生	刘岫岭	王志明		0	5	2	0	5	2	0	0	0	0	0	0	0
3	无锡市建设工程设计审查中心	一类	公建	洮滨国际大厦	浙江省工程勘察院	宜兴市建筑设计研究院有限公司	戚文辉	杨永刚	徐华	程红梅/吕伟达	张超	戴巧其	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			住宅	XDG(XQ)-2013-14 号地块房地产开发项目(金禧家园 C 地块 C1)	江苏鑫源岩土勘察工程有限公司	广州市住宅建筑设计院有限公司	张明	司杨	陈燕	程红梅/吕伟达	黄新煜	钱家骏		1	2	2	1	2	2	0	0	0	0	0	0	0
4	徐州市建设工程设计审查中心	一类	公建	城投国际广场地下农贸市场及人防工程	江苏省第二地质工程勘察院	徐州瀚艺建筑设计有限公司	单以超	孙东进	李岩	刘成华	曹峰/季翔	赵晴/陈镇邦	0	3	0	0	4	0	0	1	0	0	0	0	0	0
			住宅	人民东路保障安居工程 1#、10-1#楼	化工部徐州地质工程勘察院	上海天功建筑设计有限公司	曹桂合	潘锦明	沈伟	刘成华	卞洪伟/钱建	陈镇邦/赵后奎		0	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
5	常州市建设工程施工图设计审查中心	一类	公建	常州市第三人民医院公共卫生临床中心项目设计-公卫门诊楼、病房楼	江苏宏建岩土工程技术有限公司	江苏筑森建筑设计有限公司	季传广	何刚	胡宏	韩志刚	许列丹	袁亦敏	0	2	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			住宅	丹金溧漕河东侧、下塘河北侧地块(凯尔尚郡花园)4#楼	常州市基础工程公司	常州市建筑设计研究院有限公司	柳家海	吴吉娜	周建庭	王英	张晔	袁蓓		0	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
6	苏州市建设工程设计施工图审核中心	一类	公建	金阊体育场馆	中基发展建设工程有限责任公司	苏州工业园区设计研究院股份有限公司、解放军理工大学人防工程设计研究院	李征翼	张允/邹大海	刘晶/吴步旭	傅国华	范静华	郑卡璐	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			住宅	☆十八号 A 地块保障房项目 6#住宅楼	苏州苏合建筑设计顾问有限责任公司	苏州规划设计研究院股份有限公司	陈海生	张沁	顾江	傅国华	范静华	沈海良		0	4	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0
7	常熟市建设工程施工图审查中心	一类	公建	新建研发中心项目	江苏省地质矿产勘查开发公司	苏州安省建筑设计有限公司	顾阿明	王颖琦	王建	周平	邹一宁/黄君明	宗建华/陈旭强	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			住宅	常熟中南御锦城 12#楼	海门市建筑设计院有限公司	合肥工业大学建筑设计研究院	施赛刚	徐晓燕	杨德银	周平	邹一宁/曹振良	宗建华/李炜		0	9	0	0	9	1	0	0	1	0	0	0	0
8	张家港市新东方工程设计文件审查中心	一类	公建	金港医院住院楼	张家港市建筑设计研究院有限责任公司	上海优爱建筑设计事务所、江苏省第一工业设计院有限责任公司	蒋建明	赵鹏	赵芳	施光宇	顾祥元	周可人	0	2	1	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0
			住宅	中联铂悦三期 31#	无锡市勘察设计院有限公司	苏州一科科建建筑设计研究院有限公司	孙玉	胡欢	蒋岭	施光宇	沈建飞	吴丹泓/朱建宏		0	3	1	0	3	1	0	0	0	0	0	0	0
9	苏州工业园区建设工程设计施工图审查有限公司	一类	公建	DK20140109 地块(胜浦镇卫生院)(门卫,胜浦医院)	江苏省纺织工业设计研究院有限公司	苏州华造建筑设计有限公司	汪久胜	张卫东	潘佳毅	许长年	胡世忻	杨卫东	0	4	3	0	4	3	0	0	0	0	0	0	0	0
			住宅	澜溪苑五期 115#	上海光华勘测设计院有限公司	苏州科技学院设计研究院有限公司	王枫	王毅	王猛	许长年	陈宁雄	杨卫东		0	4	1	0	4	1	0	0	0	0	0	0	0
10	苏州高新区(虎丘区)建设工程设计施工图审查中心	一类	公建	苏地 2014-G-11 号地块项目月星家居广场	昆山华一岩土勘察工程有限公司	中国建筑技术集团有限公司、苏州市天地民防建筑设计研究院有限公司	陈从远	陆觉/高晨	黎裕华/宗臣	刘子良	邵振中	刘平	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			住宅	苏地 2014-G-77 地块项目(北地块 44#楼及非人防地下车库)	上海岩土工程勘察设计研究院有限公司	上海中建建筑设计院有限公司	周国伟	李建新	张景静	刘子良	邵振中	施茵		0	2	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0

序	审查机构名称	认定类别	项目类型	项目名称	勘察单位	设计单位	勘察负责人	设计负责人		审查人员			原审			质量			漏审			误审			备注
								建筑	结构	勘察	建筑	结构	勘	建	结	勘	建	结	勘	建	结	勘	建	结	
11	昆山市利悦建筑图审中心	一类	公建	1#呼叫中心	上海岩土工程勘探设计研究院有限公司	上海东方建筑设计研究院有限公司	兰宏亮	李鹏俊	沈权芳	杨纪灵/张贵斌	俞秋枫/艾耀明	侯光洪/马卫群	0	3	3	0	3	3	0	0	0	0	0	0	
			住宅	花桥薛赵路西侧、金捷路南侧商住用房6楼	江苏省岩土工程勘察设计院	上海江南建筑设计院有限公司	郭军	李静	李静	杨纪灵/张贵斌	俞秋枫/艾耀明	高红珍/马卫群	1	4	1	1	4	1	0	0	0	0	0	0	0
12	南通市建设工程施工图审查中心	一类	公建	建华大厦酒店及防空地下室	江苏省岩土工程勘察设计院	江苏扬建集团有限公司建筑设计研究院	王俊康	管源源	薛武庆	陈绪明	顾雪松/高海燕	杨美云/俞崇泉	0	0	4	0	0	4	0	0	0	0	0	0	
			住宅	DC2011-192#地块商业楼	南通市天一岩土工程勘察有限责任公司	如皋市规划建筑设计院有限公司	陈杰	王辉	蔡成华	王海岗	顾雪松/高海燕	王一成/杨美云	0	3	7	0	3	7	0	0	0	0	0	0	0
13	连云港市建设施工图审查中心	一类	公建	教学楼	连云港世博工程设计研究院有限公司	江苏华晟建筑设计有限公司	王名臣	李小干	谷新春	葛阳成	刘仁庄	张义平	0	2	1	0	2	1	0	0	0	0	0	0	
			住宅	易居公馆住宅小区东区24#	江苏华信勘测设计有限公司	江苏华新城市规划设计研究院有限公司	吴玉会	于咏	郑刚要	葛阳成	李武/陆静	刘伟宏/孟红	0	3	2	0	3	2	0	0	0	0	0	0	0
14	淮安市建设工程施工图审查处	一类	公建	都市嘉源小区办公楼酒店及商业	江苏省水文地质工程地质勘察院	淮安市城市建设设计研究院有限公司	丁济金	陈林	潘方文	姬长国	徐洪	马大鹏/万继春	0	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	
			住宅	锦绣新港湾4#楼及地库	淮安市水利勘测设计研究院有限公司	雅克设计有限公司	王星梅	周菁	朱一峰	姬长国	郑辞珍	马大鹏	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	盐城市建设工程施工图设计技术审查中心	一类	公建	航空大厦	盐城市建筑设计研究院有限公司	盐城市建筑设计研究院有限公司	郭涛	唐洪生	杨梓	殷春乾	潘锋/王东	李书辉/朱晓飞	0	2	1	0	2	1	0	0	0	0	0	0	
			住宅	合瑞新城10#楼	江苏省鸿洋岩土勘察设计有限公司	南京市凯盛建筑设计研究院有限责任公司	姜凤清	高红星	张洪华	殷春乾	王东/王高亮	朱晓飞/朱为楼	0	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
16	扬州市建设工程施工图设计审查中心	一类	公建	欧洲城时代广场	扬州市开元岩土工程检测有限公司	上海江南建筑设计院有限公司	徐宜威	金军	杜幼平	潘大德	何伯海	马俊芳	0	4	1	0	4	1	0	0	0	0	0	0	
			住宅	优诗美地三期7#楼	江苏省岩土工程勘察设计院	浙江世华城建设设计有限公司	王俊康	王朝晖	李建良	杨朝红	何伯海	陆建光	0	2	1	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0
17	镇江市建设工程施工图审查中心	一类	公建	茶砚山庄1#楼	江苏省岩土工程勘察设计院	深圳市中外建建筑设计有限公司	王俊康	杨衡	徐卫东	张立新/徐建伟	周玮/周传荣	高理进/许亚东	0	2	3	0	2	3	0	0	0	0	0	0	
			住宅	宝华镇仙林东路南侧、纬十路北侧局部地块2#楼	江苏中森建筑设计有限公司	江苏华源建筑设计研究院股份有限公司	景屏	金丹	戴晓岳	张立新/徐建伟	周玮/张玉兰	高理进/刘福强	0	2	1	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0
18	常州市新北区常建工程设计审查中心	一类	公建	高新区商会大厦及地下车库	江苏筑原建筑设计有限公司	江苏筑原建筑设计有限公司	韩琪	韩文兵	朱正肆	徐凯	付旭	葛修斌	0	3	3	0	3	3	0	0	0	0	0	0	
			住宅	华府晶园2#楼、(3#地块)防空地下室C区地下室	常州市基础工程公司	筑博设计股份有限公司、江苏浩森建筑设计有限公司	柳家海	孙立军/于洪武	苏意驹/周光龙	夏云刚	付旭	白进达	0	3	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0
19	常州市武进区建设工程施工图设计审查中心	一类	公建	金源商业广场-7#楼	常州市武进建筑设计院有限公司	常州市武进建筑设计院有限公司	陆法良	谢徐宏	梁春雨	陈益军	周泽平/陈俊	徐厚恩/马法华	0	0	4	0	0	4	0	0	0	0	0	0	
			住宅	湾城北路西侧龙城大道南侧地块三期21#楼	常州市中元建设工程勘察院有限公司	贝肯建筑规划设计(江苏)有限公司	施国平	缪一	张金菊	陈益军	陈俊	徐厚恩	0	1	3	0	1	3	0	0	0	0	0	0	0
20	苏州市吴江区建协施工图设计技术审查中心	一类	公建	苏州市第九人民医院新建工程肿瘤科病房楼	苏州立诚建筑设计院有限公司	同济大学建筑设计研究院(集团)有限公司	徐毅	徐更	胡广良	付强	赵震丹	王迅雷	0	3	1	0	3	1	0	0	0	0	0	0	
			住宅	花港路南、亨通路以东住宅项目4#、地下车库1	苏州市吴江建筑设计院有限公司	苏州江南意造建筑设计有限公司	蔡仕杰	黄志华	张浩	付强	张云毅	王迅雷	0	2	1	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0
21	江阴市建设工程施工图审查中心	一类	公建	江城家园商品房(商业用房)	江阴市城乡规划设计院	上海高亚建筑设计事务所、上海都市建筑设计有限公司	顾建亚	王雅菲	于少强	朱巧娣	高军	龚晓红	0	4	2	0	4	2	0	0	0	0	0	0	
			住宅	藏品高层三期(G7、地库B3)	江苏鑫源岩土勘察工程有限公司	无锡市民用建筑设计院有限公司	冯庆华	邱亦锦	邵明伟	朱巧娣	高军	龚晓红	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
22	宿迁市建设工程施工图审查中心	一类	公建	沐阳政务服务中心	化工部徐州地质工程勘察院	上海民防建筑研究设计院有限公司	徐镜波	虞蔚岭	郭嘉	王继恩	戴展荣	李建春	0	7	4	0	7	4	0	0	0	0	0	0	
			住宅	巴黎都市C1#楼、C区地下车库(二)	淮安市建筑设计研究院有限公司	徐州市民用建筑设计研究院有限责任公司	洪辉	崔岳	何祖利	王继恩	戴展荣	李克鑑	1	4	2	0	4	2	0	0	0	1	0	0	

序	审查机构名称	认定类别	项目类型	项目名称	勘察单位	设计单位	勘察负责人	设计负责人		审查人员			原审			质量			漏审			误审			备注	
								建筑	结构	勘察	建筑	结构	勘	建	结	勘	建	结	勘	建	结	勘	建	结		
23	苏州市吴中区建筑工程施工图审查中心	一类	公建	国裕大厦二期项目设计—主楼	苏州市城市建筑设计院有限公司	苏州设计研究院股份有限公司	王利丰	张胜松	王桢希	陆建新	陈蕾	胡群英	0	3	1	0	3	1	0	0	0	0	0	0	0	
			住宅	苏地2014-G-23号地块—7#楼	苏州中岩勘察有限公司	苏州建设(集团)规划建筑设计院有限责任公司	张杰	文威	王莹	陆建新	倪德侠	胡群英	0	2	2	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0
24	丹阳市安信审图咨询中心	一类	公建	滨江新城汽车客运站站房	江苏文博建筑设计有限公司	江苏省交通规划设计院股份有限公司	高山三	刘松	黄晋骞	王奋荣	李为	夏志武	0	1	2	0	1	2	0	0	0	0	0	0	0	
			住宅	凤凰新城37	江苏文博建筑设计有限公司	江苏铭城建筑设计院有限公司	高山三	颜斌	魏之华	刘志祥	李为	倪琴	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	泰州市建设工程施工图设计审查中心	一类	公建	中共泰州市委党校迁建工程	泰州市科泰岩土工程有限公司	浙江佳境规划建筑设计研究院有限公司	李锁定	俞晨阳	刘小强	李伯军	黄旭光	吴苏龙	0	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	
			住宅	蓝岳相府二期16#楼及3#地下车库(平时、战时)	核工业南京工程勘察院	上海都市建筑设计有限公司	高逸兴	汪勤	张轶东	李伯军	黄旭光	吴苏龙	3	1	1	3	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
26	南京市江宁区住建工程设计文件审查中心	二类	公建	综合楼	南京苏杰岩土勘察设计有限公司	南京市凯盛建筑设计研究院有限责任公司	张其峰	钱斌	王沪	周彤	李梦侠	徐新荣	1	2	1	1	2	1	0	0	0	0	0	0	0	
			住宅	金陵美域1#楼、地下车库	南京勘察工程有限公司	江苏省建筑园林设计院有限公司	王启东	何建中	黄峥	周彤	李荣	祁树明	0	2	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	南京市溧水区建设工程施工图设计文件审查中心	二类	公建	后勤综合楼	江苏南京地质工程勘察院	山东省建筑设计研究院	汤国毅	卢学森	黄茹	戴振佳/邹元文	邹式汀	宋以曙	0	4	4	0	4	4	0	0	0	0	0	0	0	勘察省审图审查
			住宅	“观澜东郡”13幢住宅楼	海门市建筑设计院有限公司	海门市建筑设计院有限公司	许崇华	尤维荣	边瑞平	刘美林	邹式汀	宋以曙	0	2	3	0	2	3	0	0	0	0	0	0	0	0
28	宜兴市工程建设施工图审查中心	二类	公建	行政服务中心工程	宜兴市宏源建筑设计有限公司	上海现代华盖建筑设计研究院有限公司	唐圣原	陈振中	黄卫	朱全福	杨永刚	蒋新宇	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	勘察省审图审查
			住宅	岭秀首府2号院-1区1#	江苏鑫华兴岩土工程勘察有限公司	荣盛建筑设计有限公司	鲍新杰	谢国斌	辛京辉	朱全福	吴敏东	蒋新宇	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	溧阳市建设工程施工图审查有限公司	二类	公建	南渡中心小学行政综合楼、艺术实验楼	常州市宏敏工程地质勘察有限公司	江苏天目建设集团江南建筑设计院有限公司	何本贵	石建乐	李强	夏云刚	万鹏	王运	0	1	2	0	1	2	0	0	0	0	0	0	0	
			住宅	天目湖中心村二期38#楼	江苏常州地质工程勘察院	溧阳市现代建筑设计院有限公司	刘正明	张国平	童心	夏云刚	万鹏	王运	0	3	1	0	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0
30	常州市金坛区建设工程施工图设计审查中心	二类	公建	西入口商场	常州凯联岩土工程有限公司	苏州江南意造建筑设计有限公司	周志刚	范钦瑜	徐小林	柏文中	崔立源	胡改英	0	2	1	0	3	1	0	1	0	0	0	0	0	
			住宅	新建拆迁安置房农民公寓二期2#楼	常州凯联岩土工程有限公司	江苏凯联建筑设计有限公司	周志刚	崔立源	孔伯庚	柏文中	张新方	胡改英	0	0	4	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0
31	太仓市建设工程施工图审查中心	二类	公建	上海凤凰城商业(2#楼)	江苏南京地质工程勘察院	广东博意建筑设计院有限公司	李书春	王由亮	陈义忠	张克贵	王岩	杜常修	3	2	0	3	2	0	0	0	0	0	0	0	0	
			住宅	太仓雅鹿臻园三期-15#	江苏苏州地质工程勘察院	上海精典规划建筑设计有限公司	陈永明	王彦帅	石维	张克贵	朱伟平	丁旭坚	0	2	1	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0
32	启东市建设工程施工图审查室	二类	公建	办公楼	启东市建筑设计院有限公司	启东市建筑设计院有限公司	沈建辉	顾海兵	江胜平	邵锦周	陆进茂	刘勇	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	
			住宅	金恒花苑三期2#	南通勘察设计有限公司	南通民用建筑设计院有限公司	邢小兵	黄皓焯	常卿林	袁春宇	陶平	刘勇	0	2	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	海门市建设工程施工图审图中心	二类	公建	海北佳苑拆迁安置小区(能仁小学)综合楼	南通恒一岩土工程勘察有限公司	南通市规划设计院有限公司	俞振飞	汤建民	陈亚平	龚晋	孙维	何成伟	0	0	2	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	
			住宅	海北佳苑安置小区29#楼	南通恒一岩土工程勘察有限公司	南通四建集团建筑设计有限公司	俞振飞	王芳	周红梅	龚晋	孙维	何成伟	0	3	2	0	3	2	0	0	0	0	0	0	0	0
34	南通市通州区建设工程施工图审查中心	二类	公建	研发中心	南通和信工程勘测设计院有限公司	江苏东方建筑设计有限公司	许之陆	崔昊	李叶	李广	徐洪岩	王凤兰	0	1	2	0	1	2	0	0	0	0	0	0	0	
			住宅	东社宗地(CR2014-072)项目1#楼及地下车库	南通市建筑设计研究院有限公司	南通远大建筑设计院有限公司	吕建军	葛曹	邵亚彬	李广	杨陈彬	沈剑明	0	2	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0

序	审查机构名称	认定类别	项目类型	项目名称	勘察单位	设计单位	勘察负责人	设计负责人		审查人员			原审			质量			漏审			误审			备注
								建筑	结构	勘察	建筑	结构	勘	建	结	勘	建	结	勘	建	结	勘	建	结	
35	如皋市皋城建设工程施工图审查中心	二类	公建	综合楼	江苏省地质工程勘察院	北京中帝恒成建筑设计有限公司	史浩栋	李淼	魏建华	陈庆林	渠琤	罗建平	0	5	0	0	4	0	0	0	0	0	1	0	
			住宅	荷兰小镇B区4#楼	如皋市建筑设计院有限公司	如皋市建筑设计院有限公司	赵丙君	卓越峰	田进德	雷胜全	渠琤	罗建平	0	3	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0
36	如东县建设工程施工图审查办公室	二类	公建	生产调度中心	南通勘察设计有限公司	江苏省建筑设计研究院有限公司	张卫冲	杨博	夏建明	刘福庆	李军	徐慎	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	
			住宅	☆如东县城爱民路南侧、生产路东侧地块安置房11#楼	苏州中岩勘察有限公司	南通市规划设计院有限公司	陈树峰	汤建明	陈建平	刘福庆	李军	杨华山	0	2	1	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0
37	海安县建设工程施工图审查室	二类	公建	异地重建工程	江苏苏州地质工程勘察院	北京炎黄联合国际工程设计有限公司	李国平	范诚	陈海玲	雷胜全	胡奇楠	牛小梅	0	3	1	0	3	1	0	0	0	0	0	0	
			住宅	嘉福公寓1#楼	南通大地岩土工程有限公司	南通同创建筑设计有限公司	朱万庄	刘进	殷文进	雷胜全	成祝庆	牛小梅	0	4	2	0	3	2	0	0	0	0	0	1	0
38	东台市建设工程施工图设计技术审查中心	二类	公建	综合楼	常州康辉岩土工程有限公司	东台市建筑设计研究院有限公司	章震	崔勇	徐留建	茅亚丽	冯惠梅	洪如青	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	勘察大丰审查
			住宅	富泰佳园11#楼	江苏中城设计研究院有限公司	江苏中城设计研究院有限公司	许立珊	金蕾	张杰	茅亚丽	冯惠梅	洪如青	1	1	2	1	1	2	0	0	0	0	0	0	0
39	大丰市建设工程施工图审查中心	二类	公建	大丰农村商业银行商用房(威尔斯广场)银行计算中心	大丰市建筑设计院有限公司	南京同设建筑设计院有限公司	智渊	朱思伟	张明宇	茅亚丽	宋月芳	谈文娟	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
			住宅	大丰瑞安名邸19#楼	淮安市现代建筑设计研究院有限公司	江苏凌翰工程设计有限公司	郭建中	谢春龙	马才书	茅亚丽	宋月芳	谈文娟	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
40	射阳县建设工程设计审查中心	二类	公建	双拥路幼儿园	江苏中城设计研究院有限公司	盐城市建筑设计院有限公司	许立珊	陆凤俊	杜红顺	郑久恂	张克谨	章定国	1	2	1	1	2	1	0	0	0	0	0	0	
			住宅	万成·尚景住宅小区C区9#楼	江苏地质工程勘察院	江苏铭城建筑设计院有限公司	杨冠宇	夏伯宏	蒋爱国	殷春乾	张克谨	章定国	0	0	1	0	0	2	0	0	1	0	0	0	0
41	高邮市建设工程施工图审查中心	二类	公建	教学行政楼	高邮市建筑设计院	高邮市建筑设计院	兰立华	赵桂春	王乾海	钱增松	徐海	陈颖	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			住宅	阳光水岸18#	高邮市建筑设计院	华仁建设集团有限公司	兰立华	张加庆	张加庆	钱增松	徐海	陈颖	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
42	句容市城乡建筑工程施工图审查中心	二类	公建	台北经贸中心-幼儿园	江苏中森建筑设计有限公司	江苏省建筑园林设计院有限公司	景屏	伍昭蔚	张浩瀚	徐建伟	林蓉	樊建慧	0	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	
			住宅	U1#楼	浙江华汇岩土勘测有限公司	汉嘉设计集团股份有限公司	吴早生	边挺	周承涛	徐建伟	林蓉	李小航	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
43	靖江市建设工程设计施工图审核中心	二类	公建	交警大队办公楼、附房	常州市基础工程公司	靖江市建筑设计院有限公司	邵建东	王群	钱江明	周泊锟	顾建军	郭卫华	0	4	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	
			住宅	绿城 靖江玉兰花园 观澜2#楼	南京南大岩土工程技术有限公司	苏州六度建筑设计有限公司	凌红杰	王安东	刘涛	李伯军	顾建军	郭卫华	0	4	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0
44	兴化市建设工程施工图设计审查中心	二类	公建	江苏江电电力设备有限公司-办公楼	泰州市金煜岩土工程勘察有限公司	江苏省科佳工程设计有限公司	何跃林	顾建军	范正大	吴祖良	韩靖	张羽	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	
			住宅	☆兴化市野行杨花保障房12#楼	盐城市建筑设计研究院有限公司	北京森磊源建筑规划设计有限公司	郭波	何宇怀	俞春虎	吴祖良	韩靖	顾石	1	2	0	1	3	0	0	1	0	0	0	0	0
45	泰兴市建设工程施工图审查中心	二类	公建	老年公寓	泰州市科泰岩土工程有限公司	无锡轻大建筑设计研究院有限公司	王嘉	舒新敏	丁新中	刘文垲	黄豪	曲燕	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
			住宅	阳光五季三期——19#楼、地下车库	泰州市科泰岩土工程有限公司	泰兴市同创建筑设计(咨询)有限公司	王嘉	孙培炎	沈忠祥	刘文垲	黄豪	赵永强	0	3	1	0	3	1	0	0	0	0	0	0	0
46	泰州市姜堰区建设工程施工图设计审查中心	二类	公建	附属用房	江苏长江机械化基础工程公司	姜堰区建筑规划设计院	徐银宝	卞亚云	花友林	荣家贤	安沛君	姚宏德	1	2	3	1	2	3	0	0	0	0	0	0	
			住宅	中天御苑二区一期工程58#楼	泰州市金煜岩土工程勘察有限公司	上海开艺设计集团有限公司	何跃林	刘万光	江平	李志红	陈德生	李伟	1	0	2	1	0	2	0	0	0	0	0	0	0

序	审查机构名称	认定类别	项目类型	项目名称	勘察单位	设计单位	勘察负责人	设计负责人		审查人员			原审			质量			漏审			误审			备注	
								建筑	结构	勘察	建筑	结构	勘	建	结	勘	建	结	勘	建	结	勘	建	结		
47	淮安市华达土木建筑工程施工图审查服务中心	二类	公建	东城开明中学 A、B、C 教学楼、实验楼、食堂、A、B 宿舍楼、综合楼	淮安东大勘测设计有限公司	江苏东华建筑设计院有限公司	邹海兵	冯建皓	张松	章孟钢	张伟	傅玉良	0	2	4	0	2	4	0	0	0	0	0	0	0	
			住宅	幸福城 B3 号楼	江苏华信勘测设计有限公司	汉嘉设计集团股份有限公司	申秀东	周鹏	刘勇	章孟钢	张伟	傅玉良	0	1	2	0	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0
48	镇江市丹徒区建筑施工图审查办公室	二类	公建	翠园 6 号楼	镇江市勘察测绘研究院	镇江市规划设计研究院	周正吉	黄振新	王云	张立新	王才林	吴定基	0	4	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	
			住宅	翠园 2#楼	镇江市勘察测绘研究院	镇江市规划设计研究院	周正吉	黄振新	王云	张立新	王才林	吴定基	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	宝应县建设工程施工图审查中心	二类	公建	宝应县疾控中心(食品药品检测中心)业务用房	江苏省地质工程有限公司	江苏中城设计研究院有限公司	郑应实	金蕾	程小光	杨正文	林温毅	汪礼宏	0	6	0	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	
			住宅	宝胜路地块 1#楼	扬州市建科建筑勘测设计院有限公司	江苏筑原建筑设计有限公司	钱玉林	马兵法	沈健	杨正文	周建	仲纪贵	0	2	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	新沂市建筑施工图审查中心	二类	公建	江苏省新沂中等专业学校二期工程综合楼	江苏科信岩土工程勘察有限公司	深圳市鑫中建建筑设计顾问有限公司	王凯	薛中祥	张伟成	姬长国	韩寿林	刘霞	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	勘察淮安审查
			住宅	新沂市辰华·丽都苑 36#楼	江苏第二地质工程勘察院	无锡市都市建筑设计有限公司	闫士民	杨淳	姜善华	刘成华	韩寿林	王伟	0	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
51	沛县建筑施工图审查中心	二类	公建	沛县北孔庄小区睦邻中心	徐州诚信岩土工程有限公司	沛县建筑设计院	张菊连	林耀文	聂平	赵娟	年春雷	陈军利	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	
			住宅	丰泽园小区一期 2#、3#楼、地下车库	徐州天地岩土科技有限公司	杭州中瀚建筑设计有限公司	李然	陈胜硕	徐杰	赵娟	年春雷	郝建	0	3	9	0	3	9	0	0	0	0	0	0	0	0
52	泗阳县建设工程施工图审查中心	二类	公建	江苏煜康大酒店 1 号楼	宿迁市建筑设计研究院有限公司	江苏正宏城建设设计研究院有限公司	张红伟	沈卫东	王龙亚	龚成中	王腾	岳晨曦	0	3	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	
			住宅	葛集小区住宅楼 7#楼	淮安水利勘测设计有限公司	江苏都市建筑设计研究院有限公司	王星梅	杨春林	冯陈	龚成中	王腾	张秀玲	0	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
53	泗洪县建设工程施工图审查中心	二类	公建	孙何农贸市场	江苏省都市建筑设计研究院有限公司	苏州立诚建筑设计院有限公司	王鹏	刘志海	王正荣	韦彪	葛培培	方铭	0	1	3	0	2	4	0	1	1	0	0	0	0	
			住宅	明远状元府 20#楼	江苏华信勘测设计有限公司	上海同建建华建筑设计有限公司	申秀东	李岚	吉祖鹏	王继恩	葛培培	方铭	0	4	2	0	4	2	0	0	0	0	0	0	0	0
54	沭阳县建设工程施工图审查中心	二类	公建	档案馆	淮安东大勘测设计有限公司	常州市远瀚建筑设计有限公司	张洪阔	赵勇	刘焯	汪允水	张少峰	许晓明	0	3	0	0	4	0	0	1	0	0	0	0	0	
			住宅	福达国际城 16#	江苏省都市建筑设计研究院有限公司	江苏东都建筑设计研究院有限公司	汪允水	张玫英	孙寇柱	杨爱国	孙浩	许晓明	2	4	3	2	4	3	0	0	0	0	0	0	0	0
55	邳州市建设工程施工图审查中心	二类	公建	江苏创优佳新能源科技有限公司(行政办公楼)	化工部徐州地质工程勘察院	徐州市城乡建筑设计研究院有限责任公司	曹桂合	李敏辉	汤艳红	王静	叶民	燕国强	0	3	3	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	勘察徐州审查
			住宅	绿堡城市花苑 6#楼	徐州中国矿大岩土工程新技术发展有限公司	徐州市民用建筑设计研究院有限责任公司	许明	崔岳	何祖利	牛志荣	叶民	燕国强	0	1	2	0	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0

